


根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月18日

地點：
B1區1F板

說明：
DAKE板BOX出線開孔施作



拍攝日期：
110年12月20日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
給.排水穿樑套管施作



拍攝日期：
110年12月20日

地點：
A4A5-B區
1F板

說明：
消防水系統RC放樣



拍攝日期：
110年12月20日

地點：
A1區2F板

說明：
管溝水樓板留設作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
A1區2F板


說明：
管溝套管施作



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
A1區2F板

說明：
水電RC配管



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
A1區2F板

說明：
水電RC配管



拍攝日期：
110年12月22日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
廁所排水施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月22日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
電氣RC配管



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A1區2F板


說明：
排水用套管留設



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
管道間套管施作



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A1區2F板

說明：
電氣RC放樣配管

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
北向置料區

說明：
一級
材料進場查驗
管外徑查驗

2021年12月21日



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
北向置料區

說明：
一級
材料進場查驗
管厚查驗

2021年12月21日



拍攝日期：
110年12月21日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
CNS 標示及廠牌查驗

2021年12月21日



拍攝日期：
110年12月21日


地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
管厚查驗

2021年12月21日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
板頂出線
配管材料查驗



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
排水位置查驗



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
管排配管間距查驗




拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
配管材料及位置查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
套管間距、數量
&材料查驗

2021年12月23日



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
穿樑套管
穿樑原則查驗

2021年12月23日



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
BOX位置查驗

2021年12月23日



拍攝日期：
110年12月23日

地點：
A4A5-B區1F板

說明：
監造二級查驗
預埋螺絲
留設間距查驗

2021年12月23日