

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
2F A1、A2區

說明：  
全區相片



拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
2F A3、A4區

說明：  
全區相片



拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
2F A4、A5、B1區

說明：  
全區相片







拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
1F B1、B2區

說明：  
全區相片

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 111年02月23日</p> <p>地點： B1F A5區</p> <p>說明： 筏基排水吊管施作</p>	 <p>OPPO Reno4 5G 2022/02/20 13:50</p>	<p>拍攝日期： 111年02月20日</p> <p>地點： B1F A2區</p> <p>說明： 照明系統配線施作</p>
 <p>2022年2月21日</p>	<p>拍攝日期： 111年02月21日</p> <p>地點： 1F A1區</p> <p>說明： 照明系統配線施作</p>	 <p>2022年2月21日</p> <p>分揚機電工程</p>	<p>拍攝日期： 111年02月21日</p> <p>地點： B1F A3區</p> <p>說明： 消防泡沫吊裝施作</p>

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年02月23日

地點：  
2F RC 底板 A5 區

說明：  
電氣、弱電、消防  
系統 RC 放樣


OPPC Republic  
2022/02/23 09:20



拍攝日期：  
111年02月23日

地點：  
2F RC 底板 A5 區

說明：  
給排水系統 RC 放樣  
配管施作



拍攝日期：  
111年02月23日

地點：  
1F A1 區

說明：  
照明系統配線施作

2022年2月23日



拍攝日期：  
111年02月23日

地點：  
1F A1 區

說明：  
照明系統配線施作

2022年2月23日

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』


## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
2F RC 底板 A5 區


說明：  
給排水系統 RC 放  
樣配管施作



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
2F RC 底板 A5 區


說明：  
電氣、弱電、消防系  
統 RC 放樣配管施作



拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
2F A1 區外牆

說明：  
排水外管線延伸



拍攝日期：  
111年02月25日

地點：  
B1F A1 區

說明：  
泡沫管另件底漆紅  
丹施作

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區

說明：  
油水分離器材料進場二級查驗

2022年2月24日



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區

說明：  
油水分離器材料進場二級查驗

2022年2月24日




拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
B1F A1區

說明：  
電纜線架材料進場二級查驗

2022年2月24日



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
B1F A1區

說明：  
電纜線架材料進場二級查驗

2022年2月24日

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區


說明：  
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區


說明：  
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區

說明：  
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：  
111年02月24日

地點：  
1F 置料區

說明：  
PVC 管材料進場二級查驗