

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
111 年 03 月 05 日

地點：
1F B1、B2 區

說明：
全區相片



拍攝日期：
111 年 03 月 05 日

地點：
2F A3、A4 區

說明：
全區相片



拍攝日期：
111 年 03 月 25 日

地點：
2F A3、A4、A5&
1F B1 區

說明：
全區相片



拍攝日期：
111 年 03 月 04 日

地點：
2F A1 區

說明：
全區相片

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
111 年 03 月 01 日

地點：
2F A5 區

說明：
電氣、弱電、消防
系統 RC 預埋配管
施作



拍攝日期：
111 年 03 月 01 日

地點：
2F A5 區

說明：
電氣、弱電、消防系
統 RC 預埋配管施作



拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
2F A5 區

說明：
電氣、弱電、消防
系統 RC 預埋配管
施作





拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
2F A5 區

說明：
電氣、弱電、消防系
統 RC 預埋配管施作



根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 03 日 地點： 2F A5 區 說明： 給排水系統 RC 配管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 03 日 地點： 2F A5 區 說明： 給排水系統 RC 配管施作
	拍攝日期： 111 年 03 月 03 日 地點： 2F A5 區 說明： 電氣、弱電、消防系統 RC 預埋配管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 03 日 地點： 2F A5 區 說明： 電氣、弱電、消防系統 RC 預埋配管施作





根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 A5 區 說明： 侷限空間安全設施架設		拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 A5 區 說明： 筏基氧氣含量檢測 O₂=21%安全值內
	拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 A5 區 說明： 排水吊管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 A5 區 說明： 排水吊管施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 OPPO Reno4 5G 2022/03/04 13:47	拍攝日期： 111 年 03 月 04 日 地點： B1F A1 區 說明： 消防泡沫配管施作	 OPPO Reno4 5G 2022/03/04 13:45	拍攝日期： 111 年 03 月 04 日 地點： B1F A1 區 說明： 消防泡沫配管施作
 OPPO Reno4 5G 2022/03/04 13:38	拍攝日期： 111 年 03 月 04 日 地點： B1F A1 區 說明： 消防泡沫配管施作	 OPPO Reno4 5G 2022/03/04 13:46	拍攝日期： 111 年 03 月 04 日 地點： B1F A1 區 說明： 消防泡沫配管施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管材料進場二級查驗



拍攝日期：
111 年 03 月 02 日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管材料進場二級查驗