
# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工(查驗、試驗)紀錄—水電工程照片



拍攝日期:

111年04月08日

地點:

2F B1、B2 區

說明:

全區相片



拍攝日期:

111年04月08日

地點:

2F B1、B2 區

說明:

全區相片



拍攝日期:

111年04月08日

地點:

2F A3、A4、A5& 2F B1 區

說明:

全區相片



拍攝日期:

111年04月08日

地點:

2F A1 區

說明:

全區相片



111年04月02日

地點:

1F A1 區

說明:

給排水吊管配管施



拍攝日期:

地點:

1F A2 區

說明:

給排水吊管配管施



111年 04月 02 日

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作



拍攝日期:

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作




111年04月02日

地點:

1F 展場變電站

說明:

高低壓配電盤基礎 座施作



拍攝日期:

111年 04月 03 日

地點:

1F 公共變電站

說明:

高低壓配電盤基礎 座施作



拍攝日期:

111年 04月 03 日

地點:

B1F A2 區

說明:

2022年4月3日

泡沫系統配管施作



拍攝日期:

111年04月03日

地點:

B1F A3 區

說明:

照明燈槽安裝施作



拍攝日期:

111年04月04日

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作



拍攝日期:

111年 04月 06日

地點:

2F A4 區

說明:

機電系統 RC 柱牆配 管施作



拍攝日期:

111年 04月 06日

地點:

3F A2~A3 區

說明:

機電系統 RC 版面 放樣施作



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作



拍攝日期:

地點:

B1F A3 區

說明:

照明燈槽安裝施作



拍攝日期:

111年 04月 07日

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作



拍攝日期:


111年 04月 07 日

地點:

B1F A2 區

說明:

泡沫系統配管施作



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

B1F A2 區

說明:

給排水吊管配管施



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

1F A5 區

說明:

不銹鋼管材料進場 二級查驗



拍攝日期:

111年 04月 07日

地點:

1F A5 區

說明:

不銹鋼管材料進場 二級查驗



拍攝日期:

111年 04月 07 日

地點:

2F A2 區

說明:

消防水設備材料進 場二級查驗



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

2F A2 區

說明:

消防水設備材料進 場二級查驗



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

1F 置料區

說明:

PVC 線材料進場二級查驗



拍攝日期:

111年 04月 07日

地點:

1F 置料區

說明:

PVC 線材料進場二級 查驗



拍攝日期:

111年 04月 07 日

地點:

1F 置料區

說明:

不銹鋼被覆管材料 進場二級查驗



拍攝日期:

111年04月07日

地點:

1F 置料區

說明:

不銹鋼被覆管材料 進場二級查驗