

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 02 月 15 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 02 月 15 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 02 月 16 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 02 月 16 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 03 日

地點：
會議棟第七層

說明：
二線控接線



拍攝日期：
113 年 02 月 03 日

地點：
會議棟第七層

說明：
二線控接線



拍攝日期：
113 年 02 月 03 日

地點：
會議棟第七層

說明：
二線控接線



拍攝日期：
113 年 02 月 03 日

地點：
會議棟第三層

說明：
會議棟拆臨時電盤

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 04 日

地點：
會議棟第一層

說明：
臨時電線拆除



拍攝日期：
113 年 02 月 04 日

地點：
會議棟第一層

說明：
二線控接線



拍攝日期：
113 年 02 月 04 日

地點：
會議棟第一層

說明：
二線控接線



拍攝日期：
113 年 02 月 04 日

地點：
會議棟第五層

說明：
安裝衛浴設備

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 05 日

地點：
會議棟第一層

說明：
弱電缺失改善



拍攝日期：
113 年 02 月 05 日

地點：
會議棟第五層

說明：
配合精裝修調整撒
水頭



拍攝日期：
113 年 02 月 05 日

地點：
會議棟第一層

說明：
喇叭框製作，表布



拍攝日期：
113 年 02 月 05 日

地點：
會議棟第一層

說明：
喇叭框製作，表布

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 06 日

地點：
會議棟第三層

說明：
二線控開關測試



拍攝日期：
113 年 02 月 06 日

地點：
會議棟第五層

說明：
安裝緊急壓扣



拍攝日期：
113 年 02 月 06 日

地點：
會議棟第三層

說明：
二線控開關查驗



拍攝日期：
113 年 02 月 06 日

地點：
B1F

說明：
盲蓋安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 07 日

地點：
中控室

說明：
攝影機設備調整



拍攝日期：
113 年 02 月 07 日

地點：
會議棟第一層

說明：
整理線槽



拍攝日期：
113 年 02 月 07 日

地點：
會議棟第二層

說明：
缺失改善



拍攝日期：
113 年 02 月 07 日

地點：
會議棟第一層

說明：
整理線槽

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 15 日

地點：
會議棟第五層

說明：
2 線控現場開關設定



拍攝日期：
113 年 02 月 15 日

地點：
會議棟第五層

說明：
2 線控現場開關設定



拍攝日期：
113 年 02 月 15 日

地點：
會議棟第一層

說明：
機櫃網路作業



拍攝日期：
113 年 02 月 15 日

地點：
會議棟第二層

說明：
門位磁簧測通跟中繼

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 02 月 16 日

地點：
會議棟第五層

說明：
2 線控現場開關箱
設定



拍攝日期：
113 年 02 月 16 日

地點：
B1F

說明：
繳費機安裝測試



拍攝日期：
113 年 02 月 16 日

地點：
B1F

說明：
繳費機安裝測試



拍攝日期：
113 年 02 月 16 日

地點：
中控室

說明：
管路配置