



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月6日

星期三

位置：	B2F	說明：	線架缺失修改	位置：	B1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	3F	說明：	警報逆止閥排水配管	位置：	11F	說明：	空調送風機穿線
							
位置：	11F	說明：	空調送風機穿線	位置：	12F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	12F	說明：	空調管路保溫	位置：	12F	說明：	牆面器具放樣配管
							



力楊機電開發股份有限公司


施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月7日

星期四

位置：	B1F	說明：	排水吊管配管	位置：	B1F	說明：	線架缺失修改
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	12F	說明：	空調送風機穿線
							
位置：	12F	說明：	空調送風機穿線	位置：	12F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	12F	說明：	空調管路保溫	位置：	12F	說明：	管道間給水管路修改
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月8日

星期五

位置：	B1F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	4F	說明：	空調管路保溫	位置：	10F	說明：	消防線路進箱
							
位置：	11F	說明：	空調送風機穿線	位置：	11F	說明：	空調送風機穿線
