



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年4月26日

星期五

位置：	3F/游泳池區	說明：	雨水管路漏水	位置：	R1F/露天設備區	說明：	雨水管路排水測試
位置：	R1F/露天設備區	說明：	雨水管路排水測試	位置：	R1F/行政酒廊	說明：	雨水管路排水測試
位置：	R1F/行政酒廊	說明：	雨水管路排水測試	位置：	R1F/行政酒廊	說明：	雨水管路排水測試
位置：	R1F/行政酒廊	說明：	雨水管路排水測試	位置：	R1F/露天設備區	說明：	缺失點料