



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年5月1日

星期三

位置：	親子館	說明：	排氣風機檢修	位置：	親子館	說明：	排氣風機檢修
位置：	親子館	說明：	排氣風機檢修	位置：		說明：	



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年5月2日

星期四

位置：B2F/空調機房	說明：泵浦聯軸器檢修	位置：B2F/空調機房	說明：泵浦聯軸器檢修
 <p>工作區域：B2 F空調機房 工作內容：CWP-2 拍攝時間：2024.05.02 14:05</p>		 <p>工作區域：B2 F空調機房 工作內容：CWP-2 拍攝時間：2024.05.02 13:56</p>	
位置：B2F/空調機房	說明：泵浦聯軸器檢修	位置：B2F/空調機房	說明：泵浦聯軸器檢修
		 <p>工作區域：B2 F空調機房 工作內容：CWP-2 拍攝時間：2024.05.02 13:58</p>	
位置：4F/三溫暖機房	說明：泵浦軸承檢修	位置：4F/三溫暖機房	說明：泵浦軸承檢修
			
位置：4F/三溫暖機房	說明：泵浦軸承檢修	位置：4F/三溫暖機房	說明：泵浦軸承檢修
			