



# 力揚機電工程股份有限公司





## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年5月13日

星期一

位置： 3F	說明： 空調箱風車檢測	位置： 3F	說明： 空調箱風車檢測
		位置： 3F	說明： 空調箱風車檢測
		位置： 3F	說明： 空調箱風車檢測



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

113年5月14日

星期二

位置：	說明：	位置：	說明：
B1F	井水深井泵異常	B1F	井水深井泵異常
