

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A1&A2 區

說明：
碎石級配進場及吊掛

2021年6月27日




拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A1&A2 區

說明：
回填區碎石級配

2021年6月27日



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A1&A2 區

說明：
回填後碎石級配

2021年6月27日



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A1&A2 區

說明：
碎石級配後帆布鋪蓋

2021年6月28日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A3 區

說明：
地樑澆置(1)



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A3 區


說明：
地樑澆置(2)



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A4 區

說明：
大底(FS 板)澆置
(1)



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A4 區

說明：
大底(FS 板)澆置(2)

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A1 區

說明：
B1F 板鋼筋作業



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A1 區

說明：
下層鋼筋作業



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
B1 區

說明：
鋼筋鋪設綁扎作業
(1)



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
B1 區

說明：
鋼筋鋪設綁扎作業
(2)

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片




拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A1 回填區

說明：
回填區廁所排水配
管(1)

2021年6月26日



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A1 回填區

說明：
回填區廁所排水配
管(2)

2021年6月28日



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
北向置料區

說明：
A5 區連通管備料加
工

2021年6月28日



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
北向置料區

說明：
置料場所整理整頓

2021年6月29日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A1 區

說明：
電氣 RC 配管

2021年7月1日




拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A5 區

說明：
電氣核對

2021年6月28日



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A5 區

說明：
連通管留設

2021年6月30日



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
A4 區

說明：
連通管現場查驗

2021年6月30日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A1區

說明：
排水配管完成
一級查驗(1)



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A1區


說明：
排水配管完成
一級查驗(2)



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
排水預留配管
一級查驗



拍攝日期：
110年6月 日

地點：
A4區

說明：
施工圖核對
二級查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A4 區

說明：
排水預留管留設
二級查驗



拍攝日期：
110 年 7 月 日

地點：
A4 區

說明：
預留管高程
二級查驗



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
北向置料區

說明：
RC 配管材料進場
一級查驗



拍攝日期：
110 年 6 月 日

地點：
北向置料區

說明：
RC 電氣配管管料進
場規格及廠牌
二級查驗

2021年6月30日

2021年6月30日