


根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 2021年8月19日	拍攝日期： 110 年 8 月 19 日 地點： A1 區 說明： 外牆及柱封模 預計 8/23 應置	 2021年8月19日	拍攝日期： 110 年 8 月 19 日 地點： A2&A3-A 區 說明： 柱筋續接作業(1)
 2021年8月19日	拍攝日期： 110 年 8 月 19 日 地點： A2&A3-A 區 說明： 柱筋續接作業 水電配管爬升	 2021年8月19日	拍攝日期： 110 年 8 月 19 日 地點： A2&A3-B 區 說明： RC 應置作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021年8月19日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 19 日</p> <p>地點： A4 區</p> <p>說明： 鋼承鉙鋪設完成 底層筋鋪設作業 水電 RC 配管預備</p>	 <p>2021年8月19日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 19 日</p> <p>地點： A5 區</p> <p>說明： 樑組合模拆除作業 連通管口配合清理</p>
 <p>2021年8月19日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 19 日</p> <p>地點： B1 區</p> <p>說明： 側模組立 及鋼筋查驗 預計 8/23 大底 RC 漆置</p>	 <p>2021年8月19日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 19 日</p> <p>地點： B2 區</p> <p>說明： 地樑腰筋作業中</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 14 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 污.廢水坑 BOX 放樣配管</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 14 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 消防箱連結 RC 配管</p>
	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 16 日</p> <p>地點： A2&A3-A 區</p> <p>說明： 柱面設備 RC 配管</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 15 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 板面 RC 電氣配管</p>



根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 16 日</p> <p>地點： A5 區</p> <p>說明： 地樑模拆離後 連通管口配合清理</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 16 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 污廢水坑 幫浦及透氣管用 套管放樣及留設</p>
	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 16 日</p> <p>地點： B2 區</p> <p>說明： 複壁用排水管施作</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 16 日</p> <p>地點： B2 區</p> <p>說明： 連通管作業</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 一級查驗 配管檢查</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 一級查驗 預留套管檢查</p>
	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 一級查驗 配管標示檢查</p>		<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 一級查驗 配管間距檢查</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021年8月18日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 18 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 監造二級查驗 配管圖面檢查</p>	 <p>2021年8月18日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 18 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 監造二級查驗 消防柱未配管檢查</p>
 <p>2021年8月18日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 18 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 監造二級查驗 弱電出管配管檢查</p>	 <p>2021年8月18日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 18 日</p> <p>地點： A2&A3-B 區</p> <p>說明： 監造二級查驗 套管放樣位置檢查</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021年8月17日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： B1 區</p> <p>說明： 連通管一級查驗 配管管口保護檢查</p>	 <p>2021年8月17日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： B1 區</p> <p>說明： 連通管一級查驗 配管水平檢查</p>
 <p>2021年8月17日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： B1 區</p> <p>說明： 連通管一級查驗 配管高程檢查</p>	 <p>2021年8月17日</p>	<p>拍攝日期： 110 年 8 月 17 日</p> <p>地點： B1 區</p> <p>說明： 連通管一級查驗 配管間距檢查</p>