

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
消防設備柱面出口
RC 配管



拍攝日期：
110 年 12 月 4 日

地點：
A4 區 1F 板


說明：
電氣 RC 板面配管



拍攝日期：
110 年 12 月 5 日

地點：
A4 區 1F 板

說明：
電氣 RC 板面配管



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
電氣插座柱面配管

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
北向置料區


說明：
監造二級
材料進場查驗
管徑查驗
PVC-E 管



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
CNS 標示及廠牌查驗



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
CNS 標示及廠牌查驗




拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
管厚查驗
PVC-A 管

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 12 月 9 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
低噪音管(桔管)
管外徑查驗



拍攝日期：
110 年 12 月 9 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
CNS 標示及廠牌查驗



拍攝日期：
110 年 12 月 9 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
管厚查驗



拍攝日期：
110 年 12 月 9 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級
材料進場查驗
管徑查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
監造二級查驗
廢水盤出線
高度及位置查驗

2021年12月7日



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
監造二級查驗
攝影機及緊急照明
高程及左右位置
查驗

2021年12月7日



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
監造二級查驗
2.0mm 單心 PVC 線
進場查驗

2021年12月7日



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日


地點：
B2 區 B1F 柱

說明：
監造二級查驗
2.0mm 單心 PVC 線
進場查驗

2021年12月7日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片




拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
A4 區 1F 板

說明：
監造二級查驗
配管間距、方式
&材料查驗

2021年12月7日




拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
A4 區 1F 板

說明：
監造二級查驗
車道截水溝
排水留設測量查驗

2021年12月7日



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
A4 區 1F 板

說明：
監造二級查驗
出線位置查驗

2021年12月7日



拍攝日期：
110 年 12 月 7 日

地點：
A4 區 1F 板

說明：
監造二級查驗
排水套管尺寸&
留設位置查驗

2021年12月7日