

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

2023年10月23日 14:55:31



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

2023年10月23日 14:55:35



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

2023年10月24日 14:49:09
高鐵南路二段



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

2023年10月24日 14:49:13
高鐵南路二段

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月21日

地點：
會議棟第二層


說明：
灑水頭延伸



拍攝日期：
112年10月21日

地點：
R1F

說明：
電梯監控配管



拍攝日期：
112年10月21日

地點：
會議棟第二層

說明：
排煙鵝頸延伸



拍攝日期：
112年10月21日

地點：
會議棟第七層

說明：
消防箱佈線

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
會議棟第三層

說明：
核對燈具位置



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
會議棟第五層

說明：
電管安裝



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
會議棟第三層

說明：
電盤結線



拍攝日期：
112年10月22日

地點：
會議棟第七層

說明：
插座電線施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月23日

地點：
會議棟第二層

說明：
撒水頭定位

2023年10月23日



拍攝日期：
112年10月23日

地點：
會議棟第五層

說明：
電盤查修

2023/10/23



拍攝日期：
112年10月23日

地點：
會議棟第二層

說明：
撒水頭定位

2023年10月23日



拍攝日期：
112年10月23日

地點：
會議棟第七層

說明：
管道間配管

2023/10/23

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
會議棟第五層

說明：
消防電結線



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
會議棟第二層

說明：
撒水頭定位



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
會議棟第三層

說明：
插座安裝



拍攝日期：
112年10月24日

地點：
會議棟第七層

說明：
撒水配管修改

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月25日

地點：
展覽棟

說明：
世客博弱電設備點交



拍攝日期：
112年10月25日

地點：
會議棟第三層

說明：
撒水頭定位



拍攝日期：
112年10月25日

地點：
會議棟第三層

說明：
插座安裝



拍攝日期：
112年10月25日

地點：
地下室

說明：
監控拉線

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—查驗日期 112年10月26日



112年10月26日

地點：
會議棟第三層


說明：
補吊部及保溫管



拍攝日期：
112年10月26日

地點：
地下室


說明：
門禁卡拉線



拍攝日期：
112年10月26日

地點：
會議棟第四層

說明：
管道間配管施作



拍攝日期：
112年10月26日

地點：
會議棟第二層

說明：
投影機吊架施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112年10月27日

地點：
貨梯梯井1~R1F


說明：
貨梯拉線



拍攝日期：
112年10月27日

地點：
貨梯梯井1~R1F

說明：
貨梯拉線



拍攝日期：
112年10月27日

地點：
會議棟第七層

說明：
電盤檢測



拍攝日期：
112年10月27日

地點：
會議棟第三層

說明：
插座另件配置