

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 112 年 12 月 31 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 112 年 12 月 31 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 01 月 03 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 03 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 30 日

地點：
會議第三層

說明：
廁所插座安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 30 日

地點：
RF

說明：
安裝太陽能盤



拍攝日期：
112 年 12 月 30 日

地點：
RF

說明：
太陽能盤結線



拍攝日期：
112 年 12 月 30 日

地點：
會議第一層

說明：
消防廣播測試

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
112 年 12 月 31 日

地點：
會議第七層


說明：
拉插座電源



拍攝日期：
112 年 12 月 31 日

地點：
會議第五層

說明：
器具安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 31 日

地點：
會議第五層

說明：
馬桶安裝



拍攝日期：
112 年 12 月 31 日

地點：
會議第五層

說明：
馬桶安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 01 日

地點：
會議第五層

說明：
廁所插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 01 日

地點：
會議第三層

說明：
廁所插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 01 日

地點：
會議第五層

說明：
廁所插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 01 日

地點：
會議第一層

說明：
撒水配管修改

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 02 日

地點：
會議第二層

說明：
250 人會議室崁頂
喇叭安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 02 日

地點：
會議第二層

說明：
盤體結線



拍攝日期：
113 年 01 月 02 日

地點：
會議第七層

說明：
排煙測試檢查



拍攝日期：
113 年 01 月 02 日

地點：
會議第七層

說明：
排煙測試檢查

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 03 日

地點：
會議第三層

說明：
灑水送水作業



拍攝日期：
113 年 01 月 03 日

地點：
會議第三層

說明：
灑水頭修飾蓋安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 03 日

地點：
會議第五層

說明：
拉插座電源



拍攝日期：
113 年 01 月 03 日

地點：
會議第三層

說明：
灑水送水作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 04 日

地點：
會議第一層

說明：
盤體結線



拍攝日期：
113 年 01 月 04 日

地點：
會議第三層

說明：
水龍頭維修



拍攝日期：
113 年 01 月 04 日

地點：
會議第一層

說明：
灑水持壓



拍攝日期：
113 年 01 月 04 日

地點：
會議第一層

說明：
弱電線槽整線

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 05 日

地點：
展覽棟第二層

說明：
弱電查線



拍攝日期：
113 年 01 月 05 日

地點：
會議棟一層


說明：
機櫃組裝



拍攝日期：
113 年 01 月 05 日

地點：
會議棟一層

說明：
弱電查線



拍攝日期：
113 年 01 月 05 日

地點：
會議棟二層

說明：
電盤查線