



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/07/21~114/07/27



2025年7月25日

拍攝日期：
114 年 07 月 25 日

地點：
全區

說明：
保固缺失項目複檢
會勘。



2025年7月25日

拍攝日期：
114 年 07 月 25 日

地點：

說明：
弱電保固缺失項目
核對及確認。



2025年7月26日

拍攝日期：
114 年 07 月 26 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修
-無障礙廁所面盆
排水維修。



2025年7月26日

拍攝日期：
114 年 07 月 26 日

地點：
會議室

說明：
保固缺失項目維修-
無障礙廁所面盆排
水維修。