



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/08/11~114/08/17



拍攝日期：
114年08月17日

地點：
B1F

說明：
配合消防管路漏水
維修。



拍攝日期：
114年08月17日

地點：
B1F

說明：
配合消防管路漏水
維修。



拍攝日期：
114年08月17日

地點：
B1F

說明：
配合消防管路漏水
維修。



拍攝日期：
114年08月17日

地點：
B1F

說明：
配合消防管路漏水
維修。