



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/08/25~114/08/31



拍攝日期：
114年08月28日

地點：
1F

說明：
階梯燈施工完成與
營運單位會勘確
認。



拍攝日期：
114年08月28日

地點：
1F

說明：
無障礙廁所配合修
改會議討論。



拍攝日期：
114年08月19日

地點：
1F

說明：
無障礙廁所配合修
改會議討論。



拍攝日期：
114年08月27日

地點：
1F

說明：
配電場所盤體面板
維修作業



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/08/25~114/08/31



拍攝日期：
114年08月27日

地點：
1F

說明：
配電場所盤體面板
維修作業。



拍攝日期：
114年08月27日

地點：
1F

說明：
配電場所盤體面板
維修完成與營運單位
現場確認。

拍攝日期：

地點：

說明：

拍攝日期：

地點：

說明：