



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/01~114/09/07



拍攝日期：
114 年 09 月 01 日

地點：
全區


說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



拍攝日期：
114 年 09 月 01 日

地點：
全區

說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



拍攝日期：
114 年 09 月 01 日

地點：
B1F

說明：
泡沫管路拆除更換。



拍攝日期：
114 年 09 月 01 日

地點：
B1F

說明：
泡沫管路拆除更換。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/01~114/09/07



拍攝日期：
114 年 09 月 02 日

地點：
全區

說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



拍攝日期：
114 年 09 月 02 日

地點：
全區

說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



拍攝日期：
114 年 09 月 02 日

地點：
全區

說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



拍攝日期：
114 年 09 月 02 日

地點：
全區

說明：
配合根基調整無障礙廁所緊急壓扣位置。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/01~114/09/07



拍攝日期：
114 年 09 月 03 日

地點：
1F

說明：
配合配電場所檢修及檢測釐清故障原因。



拍攝日期：
114 年 09 月 03 日

地點：
1F

說明：
配合配電場所檢修及檢測釐清故障原因。



拍攝日期：
114 年 09 月 03 日

地點：
1F

說明：
配合配電場所檢修及檢測釐清故障原因。



拍攝日期：
114 年 09 月 03 日

地點：
1F

說明：
配合配電場所檢修及檢測釐清故障原因。