




力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/08~114/09/14



拍攝日期：
114年09月10日

地點：
B1F

說明：
泡沫管路漏水維修
完成送水測試及會
勘。



拍攝日期：
114年09月10日

地點：
B1F

說明：
泡沫管路漏水維修
完成送水測試及會
勘。



拍攝日期：
114年09月09日

地點：
1F

說明：
二線控缺失改善調
整及改善完成確認。



拍攝日期：
114年09月09日

地點：
1F

說明：
二線控缺失改善調
整及改善完成確認。