



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/15~114/09/21



拍攝日期：
114 年 09 月 15 日

地點：
1F

說明：
自來水錶總箱配線
盒盲蓋安裝。



拍攝日期：
114 年 09 月 15 日

地點：
1F

說明：
照明燈具維修更換。



拍攝日期：
114 年 09 月 15 日

地點：
全區

說明：
穿牆管路防火填塞
維修。



拍攝日期：
114 年 09 月 17 日


地點：
全區

說明：
穿牆管路防火填塞
維修。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/15~114/09/21

	拍攝日期： 114 年 09 月 18 日 地點： 全區 說明： 穿牆管路防火填塞 維修。		拍攝日期： 114 年 09 月 18 日 地點： 全區 說明： 穿牆管路防火填塞 維修。
	拍攝日期： 114 年 09 月 18 日 地點： 全區 說明： 配電盤拉線口封版。		拍攝日期： 114 年 09 月 19 日 地點： 1F、7F 說明： 小便斗扶手安裝。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心-保固維護施工相片-114/09/15~114/09/21



拍攝日期：
114 年 09 月 19 日

地點：
1F、7F

說明：
小便斗扶手安裝。



拍攝日期：
114 年 09 月 19 日

地點：
1F、7F


說明：
小便斗扶手安裝完
成驗收確認。



拍攝日期：
114 年 09 月 19 日

地點：
全區

說明：
保固缺失項目確認
銷案會議。



拍攝日期：
114 年 09 月 19 日

地點：
全區

說明：
保固缺失項目確認
銷案會議。